

## Verslag

**Aan**

Aanwezigen inventarisatieavond watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen

**Kopie aan**

Leden en agendaleden klankbordgroep watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen

**Datum en tijd bespreking**

22 maart 2016, 20.00 - 22.00 uur

**Plaats bespreking**

Ankeveense IJclub

**Datum**

19 april 2016

**Ons kenmerk**

16.042312

**Contactpersoon**

J.J. Hofstra

**Doorkiesnummer**

020 608 36 14

**Fax afdeling**

020 608 39 00

**E-mail**

jaap.hofstra@waternet.nl

**Onderwerp bespreking**

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen - Inventarisatieavond 22 maart 2016

### 1 Algemeen gedeelte

Dhr. W. Dulfer, lid van het Dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht opent de inventarisatieavond en heet iedereen welkom. Dhr. J. Hofstra, R. Tijsen en B. Specken, werkzaam bij Waternet, houden een presentatie over hoe de voorbereiding van een watergebiedsplan in zijn werk gaat en welke onderzoeken hierbij worden uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u op: [www.agv.nl/noordelijkevechtplassen](http://www.agv.nl/noordelijkevechtplassen)

Doel van de avond:

Tijdens deze inventarisatieavond bespreken we de huidige watersituatie van de polders en lichten Waternet toe hoe het opstellen van een watergebiedsplan in zijn werk gaat. De bedoeling van deze avond is om zo veel mogelijk informatie van de bewoners en/of belanghebbenden te krijgen.

### 2 Aandachtspunten en wensen per polder

In het tweede deel van dit verslag staan de door de aanwezigen naar voren gebrachte aandachtspunten en wensen. De nummers corresponderen met locaties op de kaartjes van de polders. Het waterschap zal bij de uitwerking van het watergebiedsplan zoveel mogelijk rekening houden met door de bewoners en/of belanghebbenden ingebrachte punten. Hierbij worden tevens de resultaten van het onderzoek van het waterschap naar het functioneren van het watersysteem betrokken en vindt een belangenafweging plaats.

Korte Ouderkerkerdijk 7  
Amsterdam  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam  
T 0900 93 94  
F 020 608 39 00  
KvK 41216593


[www.waternet.nl](http://www.waternet.nl)

# Tafel Hollands Ankeveense polder (HAP)

Nr. op de kaart	Polder	Omschrijving	Opmerkingen aan tafel
1	HAP	Bewoner heeft het idee dat het peil in de polder steeds lager wordt en hij maakt zich zorgen over de fundering van zijn huis. Het peil was volgens hem -1,35 m NAP. Bewoner constateert dat het peil gezakt is aan de hand zijn beschoeiing. De beleving is dat het peil de laatste 5 jaar lager staat.	Waternet legt uit dat het peil in HAP niet klopt zoals het in het vigerende peilbesluit staat doordat een peil schaal niet op de goede hoogte stond. Het huidige, langjarig gemiddelde peil in HAP gemiddeld -1,41 NAP en schommelt tussen -1,45 en -1,40 m NAP.
2	HAP	De wegsloot langs het Hollands End valt in de zomer regelmatig droog. Er zit teveel bagger in de sloot. Samen met het te lage peil heeft dit extra effect op droogvallen. Er wordt te voorzichtig geschoond.	Waternet baggert de hoofdwatgangen ongeveer eens in de 10 jaar. Jaarlijks worden de waterplanten gemaaid.
3	HAP	Op deze locatie stond Krabbescheer, dat is nu verdwenen.	
4	SAP	Ook langs het Bergse pad ligt er veel bagger in de sloot. Afgelopen jaar moest het maaien van de sloot door Waternet worden gestaakt omdat tijdens het maaien teveel bagger werd opgewoeld, en vissen dood gingen.	
nvt	HAP	Bewoner heeft het idee dat er geen handhaving plaats vindt op de taak van Waternet om de hoofdwatgang op diepte te houden met baggeren. Particulieren worden wel streng gehandhaafd op hun verantwoordelijkheden om de sloten te baggeren en op diepte te houden	
hele polder	HAP	Natuurmonumenten heeft de wens tot verbetering van de ontwikkeling van waterplanten en diversiteit van waterplanten in de gehele polder.	
5	HAP	In deze petgaten is een goede ontwikkeling van Krabbescheer met witsnuitlibel (zeldzame soort) geconstateerd. Bewoners geven aan dat de particuliere eigenaar 15-20 jaar geleden deze sloot heeft uitgebaggerd en daarna is de Krabbescheer ontwikkeling op gang gekomen.	


6	HAP	In deze petgaten is jaarlijks hinderlijke flab ontwikkeling die ook in de vaart: Molenwetering tot overlast leidt	
7	HAP	In de Molenwetering zit Cabomba, een woekerende waterplant (exoot).	
8	HAP	Bewoner heeft de ervaring dat het oppervlaktewaterpeil steeds hoger wordt. Er ontstaat wat discussie aan tafel waar het verschil in waarneming ontstaat over een stijgend of dalend waterpeil over de afgelopen jaren.	
tussen 1 en 8	HAP	De hoofdwatgang langs Stichts End functioneert niet goed. Hoofdwatgang valt in de zomer droog.	
nvt	HAP	De sloot bij de Joseph Lokin Basisschool, ten oosten van Stichts End en net ten noorden van de Stichtse Kade ligt vol blad.	Waternet geeft aan dat deze sloot geen onderdeel is van het hoofdstelsel.
9	HAP	Bewoner brengt in dat er bij punt 9 overlast is van Waterpest in de sloot. Bij regen stijgt het water in de sloot bij zijn woning en daardoor heeft hij wateroverlast in de kelder van zijn huis.	
nvt	HAP	De particuliere sloten naar Oostelijke wetering worden niet goed genoeg onderhouden	
nvt	HAP	Is de Oostelijke Wetering, rondom de petgaten van NM, wel goed op diepte?	Waternet neemt dit mee in het hydraulisch onderzoek
10	HAP	Vertegenwoordiger van de Ankeveense Ijsclub vraagt naar de contactpersonen voor de IJsnota. Zijn ervaring in de afgelopen winter is dat het contact met Waternet over stoppen met malen bij vorst niet goed verliep.	Waternet geeft contactperso(o)n(en) door.
11	HAP	Sinds de aanleg van de petgaten in HAP-west zijn de percelen bij 11 Een stuk natter, te nat om goed te boeren. Eigenaar is met pensioen maar het is toch hinderlijk.	
12	HAP	Teveel bagger in de oostelijke wetering/Beltwetering	

13	HAP	Ter hoogte van 13 is een riooloverstort aanwezig. Er staat geen water in de sloot ter hoogte van 13 alleen als er een riooloverstort is geweest.	Waternet heeft aangeboden te kijken of hier iets aan te doen is, in de buurt ligt een inlaat, maar dat was niet nodig.
14	HAP	De petgaten ter hoogte van 14 stonden vroeger vol met Krabbescheer. In die tijd loosden wasserijen hun water op deze petgaten. Krabbescheer werd jaarlijks "geogost" voor bemesting van de aanliggen percelen.	
15	HAP	Hier is een verstopte duiker. Tevens zijn er dammen aangelegd in de petgaten en sloten aan de noord-west kant van de Molenwetering. Daardoor stroomt het water niet goed naar het gemaal, via een lange route, waardoor het water in de eigendommen van de bewoner (nummer 8 op kaart) te hoog staat.	Toelichting Natuurmonumenten: zij hebben de dammen aangelegd voor de waterkwaliteit en ecologie zodat er een lange route is voor het inlaatwater naar de plassen en petgaten in het westelijk deel van HAP.
16	HAP	Natuurmonumenten brengt in dat het peil in de petgaten in het zuid-oosten (HAP-Oost) te hoog wordt, ze zijn hydrologisch geïsoleerd van de rest van de petgaten. Daardoor wordt teveel regenwater vast gehouden in deze petgaten. Het is wenselijk om deze hydrologische isolatie op te heffen.	
17	HAP	Langs het fietspad staan peilbuizen. Van wie zijn deze peilbuizen, wat wordt er met de gegevens gedaan?	Waternet zal hier navraag naar doen.
18	HAP	Natuurmonumenten brengt in dat als er gebaggerd wordt in en rondom het Stichts End het niet wenselijk is dat de afvoer van de petgaten van HAP-Oost bij het zuidelijke punt (ter hoogte van 18) zo gemakkelijk wordt dat de petgaten leeg worden getrokken.	Het voorstel komt uit de groep om hier een stuw te maken zoals bij de noordelijke uitgang van de petgaten in HAP-Oost.
19	HAP	Overlast van vossen en Chinese wolhandkrab.	



## Tafel Stichts Ankeveense polder (SAP)

Nr. op de kaart	Polder	Inbreng door belanghebbende:	Opmerkingen overige aanwezigen:
1	SAP	Het peil moet lager bij de petgaten. Door het stilstaande water in de petgaten zijn er veel knutten. Dat komt doordat het te nat is. Daar hebben bewoners bij hun huis last van, ze kunnen niet buiten zitten door de muggen en knutten.	Waternet geeft aan dat knutten niet leven in het water maar in natte grond.
2	SAP	Er is peilverlaging gewenst op het land. Het land is erg drassig. Afgelopen jaren is het land steeds natter geworden. Door het natte land is het steeds slechter te gebruiken.	
3	SAP	Er is slechte afwatering in de sloten. Vroeger is er ooit wel eens een duiker gegraven (door bewoners/grondeigenaren), maar die is weggehaald door de gemeente. Het is nu nodig om meer water in de sloten te laten. Natuurmonumenten heeft een schotje/stuw geplaatst. Langs de weg die langs het gebied loopt is al te zien dat het water niet doorstroomt.	
4	SAP	Bewoner heeft een stukje grond in bezit met schapen. Het wordt steeds drassiger, of het waterpeil stijgt of de grond daalt. Een buurman heeft er ook last van.	
nvt	SAP	Bewoner ziet dat de plas vol ligt met stroken wier (groene kerstboomachtige planten), een paar jaar geleden was dat niet. Vroeger zag je alleen lelies.	Waternet geeft aan dat het Grof hoornblad is en dat de vermeerdering waarschijnlijk komt door een toename van het aantal voedingsstoffen.
nvt	SAP	Het water is de afgelopen jaren steeds schoner geworden in de polder. Je kan nu palingen of de waterbodem zien. Ook lijkt het of er meer paling en snoek zit. Ook zitten er overal kleine kreeftjes.	



Stichts  
Ankeveense  
polder (SAP)

4

1

Stichts  
Ankeveense  
polder (SAP)

2

3

## Tafel Spiegel- en Blijkpolder (SBP)

Nr. op de kaart	Polder	Omschrijving	Opmerkingen aan tafel
1	SBP	Belanghebbende zou graag zien dat het peil in dit deel van de polder omlaag gaat. Dit deel van de polder is in agrarische gebruik. De drooglegging is minder dan 60 centimeter. De ondergrond bestaat uit klei. Het risico op bodemdaling is daardoor beperkt. Bijkomend voordeel van het inrichten van een apart peilgebied in deze hoek van de polder is dat het agrarische water niet afstroomt op de Spiegelplas, maar naar het gemaal gestuurd kan worden. Dit is goed voor de waterkwaliteit.	
	SBP	Tweede knelpunt is dat de sloten parallel aan de Spiegelweg in de zomer soms niet geschouwd worden vanwege de aanwezigheid van de beschermde soorten. Dit zorgt ervoor dat de sloten in de zomer te veel dichtgroeien. Hij vindt dit ongepast omdat het een agrarische polder betreft. Afgelopen jaar heeft hij daarom zelf gesloot.	
2	SBP	Bewoner geeft aan dat de recreatiedruk op het fietspad lang haar huis sterk is toegenomen na het uitzetten van het fietsknooppunten netwerk.	
2	SBP	Door baggerwerkzaamheden is het fietspad aan de oostzijde van plas beschadigd. Hierdoor zijn aan de zijkant van het pad scherpe randen ontstaan	Dit wordt onder de aandacht van de Natuurmonumenten (opdrachtgever van de baggerwerkzaamheden) gebracht.
zuidoostzijde plas	SBP	De eilanden in de plas verdwijnen langzaam door afkalving. Dit is een probleem voor de recreatievaart in het gebied omdat er straks geen plek meer is om aan te leggen.	
2	SBP	De kade langs het fietspad aan de oostkant kalft ook af.	
2	SBP	belanghebbende ervaart dat de particuliere tuinen in het gebied steeds drassiger worden.	
oostzijde plas	SBP	belanghebbende merkt dat Cabomba (Aardvederkruid?) aan een opmars bezig is aan de oostzijde van de plas.	



3	SBP	Belanghebbende meet regelmatig de grondwaterstand onder de kerk ten behoeve van de fundering. De fluctuatie in het grondwaterpeil tussen zomer en winter is 40 cm. Als het grondwater nog verder zou wegzakken komt de fundering te veel droog te staan en ontstaat mogelijk schade. Het is voor de kerk daarom cruciaal dat het peil niet wordt verlaagd.	
4	SBP	Bewoner vraagt zich af of dit buitendijkse gebied ook bij de polder getrokken kan worden zoals dat op een andere locatie langs de Vecht ook gebeurd is. Achterliggende reden is de slechte staat van onderhoud van dit buitendijkse land.	
5	SBP	Bewoner vraagt zich af of de wateren in dit peilgebied (lage Blijkpolder) gelijk getrokken kunnen worden met het peil van de Spiegelplas. Achterliggende reden is dat hij vermoedt dat energie bespaard kan worden omdat het gemaal dat dit gebied bemaalt dan opgeheven kan worden.	Complicerende factor is dat de huizen aan de westkant van dit peilgebied het lage peil moeten houden en de aanwezige legakkers opgehoogd moeten worden.
6	SBP	Waternet heeft in het verleden een kaart gemaakt voor de vaarrecreatie op de plas (zie losse scan). Deze werd altijd bij de sluis uitgedeeld. belanghebbende vraagt zich af of Waternet nog een nieuwe set kan leveren.	Waternet zal dit nagaan
hele plas	SBP	Het behoud van de goede waterkwaliteit van de plas vindt belanghebbende van groot belang, mede ook voor de recreatieve aantrekkelijkheid van de plas.	
hele plas	SBP	belanghebbende ervaart de slechte onderhoudstoestand van de aanlegplaatsen en eilanden als een groot knelpunt (=verantwoordelijkheid Natuurmonumenten).	
hele plas	SBP	Belanghebbende ervaart een toename van kleine zoetwatermosselen in de plas. Hij vraagt zich af waar dit door komt	Waternet licht toe dat het gaat om een invasieve exoot die alleen gedijt bij een redelijk tot goede waterkwaliteit en dat er niets aan te doen is.
7	SBP	Belanghebbende geeft aan dat de kopakkers aan de westzijde van de plan veel last hebben van afkalving en onder water komen te staan.	

7	SBP	Belanghebbende vreest dat een eventuele verhoging van het peil zal leiden tot een toename van de afkalving.	
8	SBP	Bewoners geven aan dat aan de gehele westkant van de plas afkalving plaatsvindt (niet alleen van de kopakkers).	
8	SBP	Waternet heeft (ca. rond) 2012 rietoevers aangelegd aan deze kant van de plas. Deze rietoevers zijn volledig verdwenen door afkalving.	
hele plas	SBP	Tijdens de inventarisatie is door meerdere mensen tussendoor ingebracht dat de staat van onderhoud van de recreatieve voorzieningen in en rond de plas een belangrijk aandachtspunt is.	Natuurmonumenten licht toe dat het onderhoud van de voorzieningen haar verantwoordelijkheid is. NM is op dit moment een plan aan het opstellen voor het opknappen van de voorzieningen en is hiervoor op zoek naar financiering . Meerdere aanwezigen riepen NM op om ze op de hoogte te houden van de voortgang.
nvt	nvt	Aan tafel zat ook dhr.Welter van de gemeente Wijdemeren. Hij is pas in dienst getreden en zal als aanspreekpunt fungeren voor alle waterprojecten in de gemeente. Hij had verder geen inbreng.	

