

Verslag

Aan

Aanwezigen inventarisatieavond watergebiedsplan

Kopie aan

Project team watergebiedsplan, Gemeente Loenen, Gemeente Breukelen

Datum bespreking

23 juni 2008

Aanwezig

Voorzitter: Tineke Molenaar, Adviseur: Elina Bekking, Adviseur: Maartje Swinkels,
Onderzoek & Advies: Renkske Diek, Onderzoek & Advies: Alice Fermont,
Dagelijks Bestuurslid: Albert van Blaaderen, Projectondersteuning: Nadine Parsram,
genodigden: zie deelnemerslijst

Onderwerp bespreking

Verslag inventarisatie avond

Datum

17 juli 2008

Ons kenmerk

2008.013501

Contactpersoon

L.M. Verheijen

Doorkiesnummer

020 608 36 39

E-mail

lisette.verheijen@waternet.nl

1 Opening

De voorzitter opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen. In het kort wordt het doel van de avond geschetst, waarna het woord aan Lisette Verheijen wordt gegeven voor een inleiding.
(W=Waternet)

2 Inleiding

Lisette geeft een toelichting op het watergebiedsplan. Het doel van deze avond is het inventariseren van de aandachtspunten in het gebied. De inbreng van inwoners en belanghebbenden vormt een belangrijke bijdrage.

Daarna volgt een uitleg van de onderwerpen die in een watergebiedsplan worden behandeld. Het watergebiedsplan vormt de basis voor peilbesluiten. De factoren die bepalend zijn voor de peilkeuze worden toegelicht. Ook worden enkele belangrijke beleidsregels voor het peilbeheer uitgelegd. Het begrip "drooglegging" wordt toegelicht omdat dit vaak onduidelijk is. Er zijn normen voor de *maximale* drooglegging die per functie kan verschillen. Daarbij is de actuele eigendomssituatie leidend voor de functie en daarmee ook voor de maximale drooglegging. Daarnaast streeft Waternet naar grote peilvakken om het watersysteem robuust en beheersbaar te houden.

Hierna wordt kort stil gestaan bij een aantal externe projecten die spelen in dit gebied, zoals de verbreding van de A2 en de plannen voor de aanleg van een stuk bos door Staatsbosbeheer. Ook wordt aangegeven dat een stuk boezem land dat tussen het WGP Groot Mijdsrecht en Polder Breukelerwaard West ligt wordt meegenomen voor de inrichting, maar vrijgesteld is van een peilbesluit, omdat daar boezem peil heerst.

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Verslag

De inleiding wordt afgesloten met de planning en de manieren om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling en de vorderingen van dit watergebiedsplan.

Datum

17 juli 2008

Ons kenmerk

2008.013501

3 Vragen naar aanleiding van de Inleiding

- 3.1 In de presentatie is een tabel opgenomen met de maximale drooglegging voor de verschillende grondsoorten en grondgebruiken. Er wordt gevraagd of in dit watergebiedsplan nu wordt geregeld dat grasland een drooglegging van 90 cm krijgt.
W: De gegeven drooglegging is een maximum, het kan dus ook minder zijn. Er zal gekeken worden wat haalbaar is. Bovendien afhankelijk van de grondsoort (veen heeft voor grasland een maximale drooglegging van 60 cm).
- 3.2 Een van de bewoners geeft aan dat door het gebruik van de baggerspuit de aanwezige ecologie in de sloot verdwijnt. Voor het land is het een hele goede meststof, de sloten blijven heel erg schoon, maar de waterplanten in de sloot verdwijnen.
- 3.3 In de presentatie wordt aangegeven dat vanuit een robuust watersysteem gestreefd wordt naar zo groot mogelijke peilvakken. Opgemerkt wordt dat er in het gebied veel hoogteverschillen zijn (stroomruggen, spoorlijn, A2) waardoor grote peilvakken voor lage gebieden tot problemen leiden.
- 3.4 Gevraagd wordt of het kan dat het peil omhoog gaat, omdat er een natuurgebied in de omgeving komt? Hoe groot is Staatsbosbeheer als speler bij het opstellen van het watergebiedsplan? Hoe groot wordt het natuurgebied van Staatsbosbeheer?
W: Voordat ergens daadwerkelijk natuur kan komen moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het peil in het natuur gebied kan alleen omhoog, als dit geen negatieve invloed heeft op de functies in de omgeving. Het gebied waar het om gaat is circa 7 ha groot.

4 Inventarisatieronde

De groep wordt per polder in drie groepen verdeeld. Er wordt geïnventariseerd hoe het waterbeheer in de polder wordt ervaren. Wat gaat goed, waar is verbetering mogelijk, welke wensen zijn er, welke kansen zien de bewoners? Iedereen aan tafel wordt uitgenodigd zijn mening over het watersysteem en de peilen in de polder te geven.

Polder Hollands Sticht Voorburg west

De bewoners kaarten de volgende punten aan:

- Als het peil goed gehandhaafd wordt zijn er weinig problemen.
- Het zou eventueel wenselijk zijn, om het peil aan te passen aan de bodemdaling.
- Er is veel bagger in de hoofdwatgang.
W: In het watergebiedsplan wordt het baggerplan ook meegenomen. Indien nodig wordt de planning in het baggerplan aangepast.

Verslag

- Er is een wens om het peil aan te passen aan de bodemdaling. (Bodem: klei op veen).
Datum
17 juli 2008
- Bij Loenersloot staat de inlaat altijd flink open. Omdat het gemaal te snel aanslaat krijgen de binnensloten geen (schoon) water. Dit is onder andere een probleem bij de overstort bij de Binnenweg.
Ons kenmerk
2008.013501
- In droge zomers mag het peil hoger.
- Sinds de verbreding van de spoorlijn komen wellen voor in het gebied.
- De sloot aan de oostkant van de spoorlijn is gedempt. De sloot aan de andere kant (west) is brak, onder andere door de drains die er op uitkomen.
- Bij de compensatievijvers voor de verbreding van de spoorlijn komen de slootbodems na het baggeren omhoog. Het veen gaat gewoon drijven.
- Percelen liggen ten opzichte van de rest van de polder relatief laag.
- In het verleden zijn er problemen geweest vanwege het bedrijfszekerheid gemaal. Maar het buitenwater stond toen ook te hoog, dus dan gaat het gemaal toch niet aan.
- De laatste tijd komen er wellen voor.
- De winterpeil is goed, de zomerpeil zou 10 tot 20 cm hoger mogen. Nu is het verschil tussen vastgesteld zomer- en winterpeil 0 cm.
- Een probleem is dat het meeste water via de hoofdwatgang langs de Angstel naar het gemaal gaat en veel minder langs de Hollandse wetering.
- De Spoorsloot is vies, dit komt waarschijnlijk door een drainagebuis voor afvoer vanuit het zandcunet.
- Vraag: kunnen we de waterkwaliteitsgegevens toegestuurd krijgen?
W: Er zijn geen meetgegevens beschikbaar voor de betreffende sloot. Het meetnet zal worden geïntensiveerd om meer gegevens beschikbaar te krijgen. Vooruitlopend daarop worden gegevens opgestuurd van het dichtstbijzijnde meetpunt.
- De percelen liggen laag. In natte zomers is dat ongunstig.
- Liever géén hogere peilen, maar lagere (volgens bodemdaling).
- Het gemaal is dichtbij, maar al het water uit polder Het Honderd west moet hier ook langs.
- Het water van de percelen moet eerst naar het oosten naar de Honderdsewetering en daarna weer terug naar het westen naar het gemaal.
- De hoofdwatgang naar het gemaal is nauw.
- De verplaatsing van het gemaal is een vooruitgang geweest (van het Amsterdam Rijnkanaal naar Angstelzijde).
- De stuw tussen het polderpeilvak en het meest zuidelijk gelegen peilvak, zou weg mogen.
- Een hoogwatervoorziening is niet mogelijk, omdat de dijksloot is gedempt. De dijk is lek.
- Op de sloot bij de Binnenweg zit een overstort van de gemeente die erg vies is. Misschien kan hier een bassin komen. De kern Loenersloot heeft al bassins.

Actie 1/23-06: Normaal gesproken worden overstorten aangepakt binnen het waterkwaliteitsspoor. Waternet neemt hierover contact op met de gemeente.

Verslag

Algemene opmerkingen:

- De meeste inlaten staan vaak open. Bewoners geven aan dat dit gunstig is voor de waterkwaliteit en geven aan dat ze dit zo zouden willen laten. Er zijn ook overstorten vanuit industriegebieden en nieuwbouw
- Algemeen: Veel kroos en wieren.

Datum

17 juli 2008

Ons kenmerk

2008.013501

Polder het Honderd West

De bewoners geven de volgende punten door:

- Er ligt een duiker onder de snelweg door, die oost- en westkant van Polder het Honderd met elkaar verbindt. Momenteel is die duiker dicht, in verband met de verbreding van de A2. Gaat deze duiker in de toekomst weer open?

W: Het is de bedoeling dat de duiker weer open gezet wordt, met name voor calamiteiten.

- In het noorden van Polder Breukelerwaard is het waterpeil erg laag. Normaal gesproken heeft het water hetzelfde peil als de Evenaarswetering. Er is een duidelijk verschil in waterpeil in vergelijking met andere jaren. Hij is benieuwd naar de reden van het lage waterpeil. Mogelijke oorzaken zouden te weinig inlaat of een kapotte stuw kunnen zijn.

Actie 2/23-06: De afdeling Watersysteembesturing zal hier binnenkort naar kijken.

- De verswatervoorziening rond één van de boerderijen is niet goed. Er is geen sprake van een hoogwatervoorziening rond de boerderij. Bij een eventuele peilverlaging is een hoogwatervoorziening rond de boerderij van deze agrariër nodig. Een hoogwatervoorziening zou relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden met behulp van een vopopompje.

- Er is onduidelijkheid over de afvoer van het peilgebied in het noordwesten van de polder. Volgens enkele agrariërs watert dit peilvak af naar het westen.

W: Daar is geen afvoer en het peilvak via de hoofdwatgang en de sifon afvoert naar Polder Holland Sticht Voorburg West.

Actie 3/26-06: De afvoer van dit peilvak zal door de afdeling Watersysteembesturing in het veld gecontroleerd worden.

- Rondom het erf van één van de agrariërs wordt water ingelaten, hij heeft daarvoor een eigen inlaat. Deze inlaat wordt regelmatig door iemand van Waternet dichtgedraaid. Als er te weinig water in de watergangen staat, gaan deze stinken. Verder heeft hij geen problemen met de huidige peilen. Zijn hele bedrijf ligt in gestuwd gebied. Hij heeft geen watergangen op polderpeil.

Actie 4/23-06: Er zal overlegd worden met de afdeling Watersysteembesturing over de inlaat en de bediening daarvan.

- De agrariër is ook geïnteresseerd in de plannen van Staatsbosbeheer omtrent het natuurgebied dat Staatsbosbeheer in Polder Breukelerwaard gaat aanleggen. Een deel van zijn land watert af naar het nog in te richten natuurgebied. Dit zal problemen gaan opleveren als er in het natuurgebied een hoger peil zou worden ingesteld.
- Aanvullend geven de agrariërs aan dat er op 1 november begonnen zou worden met de aanplant van het bos, maar dat het nu juni is en er nog niet begonnen is. Het plan zou momenteel ter inzage liggen. Daarnaast schijnt de grond, waar het bos op moet komen, verontreinigd te zijn en te moeten worden afgevoerd. De vraag die dan opkomt is hoe deze vervuiling van de grond doorwerkt in het oppervlaktewater.

Verslag

Actie 5 / 23-06: Waternet dient inzicht te verschaffen in de plannen van Staatsbosbeheer over de aanleg van het natuurgebied in Polder Breukelerwaard.

Datum

17 juli 2008

Ons kenmerk

2008.013501

- Hiermee samenhangend vraagt hij zich af hoe de schoning van watergangen in het toekomstige natuurgebied geregeld zal worden. Het is namelijk erg belangrijk dat de afvoer naar het gemaal gegarandeerd blijft.
- Dit heeft tevens te maken met ergernissen ten aanzien van Prorail die zijn watergangen (de spoor sloten) zeer slecht onderhoud en nauwelijks schoont.
- Waternet is op de hoogte van het slechte onderhoud van de watergangen door Prorail en is er mee bezig.

Actie 6 / 23-06: De afdeling Handhaving zal opnieuw contact opnemen met Prorail over het onderhoud van de spoor sloten.

- Agrariër meldt het volgende; Ten zuidwesten van polder het Honderd lag een duiker onder de Ter Aaseweg door. Deze is tijdens de werkzaamheden aan de A2 weggehaald en de sloot die daar ligt heeft daardoor geen afvoermogelijkheid meer. De agrariër vraagt zich af of deze duiker nog teruggeplaatst zal worden. De sloot wordt bovendien ook niet goed onderhouden door Rijkswaterstaat en staat momenteel vol met riet.
- Het is niet helemaal duidelijk om welke sloot en duiker het precies gaat. De sloot moet in ieder geval in de hoek tussen de Ter Aaseweg en de A2 liggen, ten zuidwesten van Polder het Honderd.

Actie 7 / 23-06: Er dient uitgezocht te worden om welke duiker en sloot het precies gaat en vervolgens zal er contact opgenomen worden met Rijkswaterstaat over het onderhoud van de sloot.

- Ook de Stadswatering groeit dicht met riet en er is nog geen verbinding met water onder de A2.
- Bij deze locatie zit ook een inlaat vanuit de Aa, aan het einde van de hoofdwatgang. Deze inlaat wordt open gezet door een andere agrariër en vervolgens niet meer dichtgedraaid. Hierdoor lopen de twee agrariërs die vlak bij de inlaat zitten "vol" met water. Misschien is de afvoer ook wel niet voldoende.

Actie 8 / 23-06: Waternet zal met de desbetreffende agrariër praten en onderzoeken of het inlaatbeheer overgenomen kan worden.

- W: Het is belangrijk dat er voor deze punten, die buiten de grenzen van dit watergebiedsplan vallen, afstemming plaatsvindt met Kirsty Blatter/Martine Lodewijk die momenteel bezig zijn met het Watergebiedsplan voor naastgelegen polders.

Algemene opmerkingen:

- De agrariërs geven aan dat er erg veel hoogteverschil in de polder is. Volgens Sjaak van Ursem (W) staan er in de hoofdwatgang een aantal stuwtjes, waardoor het waterpeil in de hoofdwatgang trapsgewijs

Verslag

afloopt. Het is onder de agrariërs niet precies bekend hoeveel stuwen er in de hoofdwatgang staan. Sjaak Ursem (W) vraagt zich af of het trapsgewijs aflopen van het peil in de hoofdwatgang nodig is. Een agrariër, die het meeste land in de polder in bezit heeft, ook dat rondom de hoofdwatgang, is helaas afwezig.

- Alle agrariërs zijn het er over eens dat bij grote verschillen in waterpeil het niet mogelijk is om peilvakken samen te voegen en zo groot mogelijk te maken.
- De slechte doorstroming en wateraanvoer in delen van de polder wordt waarschijnlijk veroorzaakt door versmalling van de watergangen, zowel in de hoofdwatgangen als in de watergangen in particulier bezit. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het vee dat langs de slootkanten loopt.
- Er wordt gevraagd waarom de Honderdsche Wetering in beheer van Waternet is.
- W: Er wordt aangegeven dat er een duiker (onder de snelweg door) ligt die kan dienen als noodaflaat en dat het verder waarschijnlijk van historie zo geweest is en dat daar nooit iets aan veranderd is. De gebruikelijke afvoer van de polder loopt via de sifon naar Polder Holland Sticht Voorburg West. De Honderdsche wetering is een punt van aandacht in dit watergebiedsplan.

Actie 9/23-06: Er dient uitgezocht te worden wat de precieze locatie van deze duiker is.

- Er wordt aangegeven dat de opschoning van de Molenvliet door Rijkswaterstaat niet voldoende is. De watgang is 7-8 meter breed en wordt geschoond met een kraantje van 5 meter, waardoor er niet voldoende geschoond wordt.

Actie 10/23-06: De afdeling Handhaving zal contact opnemen met Rijkswaterstaat over de opschonen van de Molenvliet.

- Er wordt gevraagd wat het doel is van de ecologische beoordeling van de watergangen in de polder.
W: Planten zijn vaak indicatoren voor de waterkwaliteit. Zo is kroos bijvoorbeeld een indicator voor een hoog gehalte aan voedingsstoffen in het water. Er wordt geopperd dat het doorspoelen van het watersysteem dit misschien kan verhelpen.
Het inlaten van gebiedsvreemd water is geen oplossing voor het tegengaan van kroos. Zeker niet als het inlaatwater zelf ook hoge gehalten voedingsstoffen bevat, wat voor deze polder het geval is. Bovendien moet al het water dat wordt ingelaten ook weer uitgemalen worden door het gemaal. De maatregelen die de afgelopen jaren voor de landbouw zijn doorgevoerd, zijn uiteindelijk voordelig voor de ecologie in de watergangen, doordat er minder voedingsstoffen door uitspoeling in het water terecht komen.

Datum

17 juli 2008

Ons kenmerk

2008.013501

Verslag

Breukelerwaard west

De agrariërs melden het volgende:

Datum

17 juli 2008

Ons kenmerk

2008.013501

- Wordt er rekening gehouden met het boezempeil?
W: Nee, het boezempeil blijft hetzelfde. Er is inmiddels een sloot verbreed en een waterbalans gemaakt. 10 % van wat asfalt is moet gecompenseerd worden met water, dit wordt in het plan opgenomen, nog niet alle compensatie is gerealiseerd.
- De afgelopen twee jaar staat het land onder water als het hard regent. De aanwezigen geven aan dat het huidige peil niet aangepast hoeft te worden.

5 Afsluiting

- 5.1 Alle aanwezigen ontvangen het verslag van deze inventarisatieavond. Ook zal het verslag geplaatst worden op de website www.agv.nl
- 5.2 De ingestuurde formulieren worden meegenomen in de verdere analyse.
- 5.3 De volgende publieksavond wordt in principe gehouden begin 2009 en zal aangekondigd worden via een advertentie in de huis-aan-huisbladen, internet en/of mailings.
- 5.4 Sommige mensen zijn klaar met de inventarisatie anderen zijn nog in discussie. De voorzitter sluit de avond af. De volgende stap is dat de aandachtspunten van de aanwezigen naast het onderzoek van Waternet zullen worden gelegd. De onderzoeken zullen worden voltooid en begin 2009 zal een terugkoppeling plaatsvinden. Aandachtspunten / klachten die te maken hebben met het dagelijkse onderhoud, beheer of besturing van het watersysteem hoeven in principe niet te wachten op het watergebiedsplan, maar worden rechtstreeks doorgegeven aan de betreffende afdeling binnen Waternet.

Verslag

Datum

17 juli 2008

Ons kenmerk

2008.013501

Actielijst

Punt	Onderwerp	Wie
1/23-06	Polder Hollands sticht Voorburg west: Normaal gesproken worden overstorten aangepakt binnen het waterkwaliteitsspoor. Waternet neemt hierover contact op met de gemeente.	Waternet
2/23-06	Polder het Hondert: Stukken land in beheer in het noorden van Polder Breukelerwaard. Het waterpeil is daar laag. Er is een duidelijk verschil in waterpeil in vergelijking met andere jaren. Dit moet worden nagekeken.	Waternet; afd. Watersysteem- besturing
3/23-06	Polder het Hondert: Toezien dat het peilvak via de hoofdwatgang en de sifon afvoert naar de Polder Holland Sticht Voorburg	Waternet; afd. Watersysteem- besturing
4/23-06	Polder het Hondert Rondom het erf wordt water ingelaten, er is een eigen inlaat. Er zal overlegd worden met de afdeling Watersysteem-besturing over de inlaat en de bediening daarvan.	Waternet; afd. Watersysteem- besturing
5/23-06	Polder het Hondert: Inzicht verschaffen in de plannen van Staatsbos-beheer over de aanleg van het natuurgebied in Polder Breukelerwaard.	Waternet
6/23-06	Polder het Hondert: Contact opnemen met Prorail over het onderhoud van de spoorloten	Waternet; afd. Handhaving
7/23-06	Polder het Hondert: Contact opnemen over duiker en sloot in de hoek tussen de Ter Aaseweg en de A2 liggen, ten zuidwesten van Polder het Hondert. De sloot heeft geen afvoermogelijkheden.	Waternet
8/23-06	Polder het Hondert: Bij deze locatie zit ook een inlaat vanuit de Aa. Deze inlaat wordt open gezet door een andere agrariër en vervolgens niet meer dichtgedraaid. Hierdoor lopen de twee agrariërs die vlak bij de inlaat zitten "vol" met water. Misschien is de afvoer ook wel niet voldoende. Waternet zal met de desbetreffende agrariër praten en onderzoeken of het inlaatbeheer overgenomen kan worden.	Waternet
9/23-06	Polder het Hondert: De duiker (onder de snelweg door) kan dienen als noodaflaat. Er dient uitgezocht te worden wat de precieze locatie van de duiker is.	Waternet
10/23-06	Polder het Hondert: De afdeling Handhaving zal contact opnemen met Rijkswaterstaat over het opschonen van de Molenvliet.	Waternet; afd. Handhaving

Verslag

**Aanwezigheidslijst Informatieavond Watergebiedsplan
Holland Sticht Voorburg West, polder het Honderd en
Breukelerwaard West**

Datum

17 juli 2008

Ons kenmerk

2008.013501

BEWONERS:	
De heer E. Hogendoorn	
De heer J. Kruiswijk	
De heer A. Balder	
De heer G. Kreuger	
Mevrouw W. Kreuger	
De heer R. Hamaen	
De heer J. van Vliet	
De heer A. Hoogendoorn	
De heer A.A.W. Vendrig	
De heer Zagt	
De heer A. van Blaater	
De heer P. Kroon	
De heer B. van Drogenbroek	
De heer C. Zorgt	
De heer M. van Zuijlen	

WATERNET:	
Voorzitter:	Tineke Mole naar
Projectleider:	Lisette Verheijen
Adviseur:	Maartje Swinkels
Adviseur:	Elina Bekking
Adviseur:	Sjaak Ursem
Adviseur:	Arie Bunschoten
Dagelijks Bestuurslid:	Albert van Blaaderen
Projectondersteuning:	Nadine Parsram