



- Legenda**
- Overschrijding interventiewaarde in silb laag
    - Geen overschrijding interventiewaarde
    - S1 = 0 - 0.5 m silb
    - S2 = 0.5 - 1 m silb
    - S3 = 1 - 1.5 m silb
    - S4 = 1.5 - 2 m silb
    - S5 = 2 - 2.5 m silb
    - S6 = 2.5 - 3 m silb
  - Overschrijding interventiewaarde in vaste bodem
    - ◆ Geen overschrijding interventiewaarde
    - ◆ V1 = 0 - 0.25 m vaste bodem
    - ◆ V2 = 0.25 - 0.5 m vaste bodem

Opmerking: De cirkel bij laag S1 is de locatie van de boring



Opdrachtgever:	Waternet		
Project:	Verkennd en nader onderzoek Prinseneiland e.o.		
Onderdeel:	Overschrijding interventiewaarde Westerdok		
	Schaal:	1:1700	Tekeningnummer:
	Formaat:	A0	T121256-BWA-TK-0303
	Getekend:	M.W.	Blad 1 van 1
	Gecontroleerd:	D.K.	Datum: 5-7-2022