BOOMNUMMERING			ALGEMENE BOOMGEGEVENS						BOOMOMVANG				KWALITEIT EN TOEKOMSTVERWACHTING					
Boomnr. project	Alternatief Boomnr. project	Boomnr. klant	Boomsoort	Boomsoort Nederlands	Plantjaar	Beleidsstatus Handboek Bomen	Boomtype	Standplaats	Stamdiameter exact (cm)	Stamdiameterklasse (cm)	Boomhoogteklasse (m)	Kroondiameterklasse (m)	Conditie (C)	Veiligheid (V)	Beheerbaarheid (B)	Kwaliteitsgetal (C*V*B)	Kwaliteitscategorie	Toekomstverwachting
1181	5	5	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	1970	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	12 - 18	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1185	9	9	Fraxinus excelsior 'Pendula'	Treur-es	2000	III Reguliere laanboom	Vormboom - geknot	Ruw gras	10	< 20	< 6	< 3	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1232	56	56	Fraxinus excelsior	Gewone es	2000	III Reguliere laanboom	Vormboom - geknot	Heesterbeplanting	35	30 - 50	< 6	3 - 5	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1245	69	69	Fraxinus excelsior	Gewone es	2010	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	20	20 - 30	< 6	< 3	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1246	70	70	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	49	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1249	73	73	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	55	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1252	76	76	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	12 - 18	7 - 10	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1253	77	77	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	55	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1255	79	79	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	60	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1263	87	87	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	60	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1272	96	96	Salix alba	Schietwilg	1980	III Reguliere laanboom	Vormboom - geknot	Ruw gras	90	50 - 100	< 6	3 - 5	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1290	114	114	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1291	115	115	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	55	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1292	116	116	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1294	118	118	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	75	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1298	122	122	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1300	124	124	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1301	125	125	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1303	127	127	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1304	128	128	Juglans regia	Gewone walnoot	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	6 - 12	10 - 15	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1305	129	129	Juglans regia	Gewone walnoot	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1311	135	135	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	85	50 - 100	12 - 18	15 - 20	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1317	141	141	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	80	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1323	147	147	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	85	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1333	157	157	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	75	50 - 100	18 - 24	15 - 20	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1335	159	159	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1336	160	160	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1970	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	68	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1342	166	166	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1970	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	66	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1355	179	179	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	41	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1356	180	180	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	47	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1358	182	182	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	12 - 18	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1360	184	184	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	32	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1361	185	185	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	29	20 - 30	6 - 12	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1383	207	207	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	60	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1389	213	213	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1395	219	219	Populus x canadensis	Canadese populier	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	79	50 - 100	> 24	15 - 20	6	6	4	144	Matig	5 - 15 jaar
1396	220	220	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	6	4	96	Matig	> 15 jaar
1399	223	223	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	42	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	6	4	96	Matig	> 15 jaar
1415	239	239	Juglans regia	Gewone walnoot	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	55	50 - 100	6 - 12	7 - 10	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1416	240	240	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1960	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	85	50 - 100	18 - 24	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1420	244	244	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	6 - 12	3 - 5	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1421	245	245	Quercus robur	Zomereik	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	55	50 - 100	6 - 12	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1422	246	246	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1423	247	247	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	90	50 - 100	12 - 18	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1424	248	248	Platanus x hispanica	Gewone plataan	1960	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	69	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1426	250	250	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1960	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	65	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	4	144	Matig	> 15 jaar
1427	251	251	Alnus cordata	Hartbladige els	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1436	260	260	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1960	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1437	261	261	Salix alba	Schietwilg	1980	III Reguliere laanboom	Vormboom - geknot	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1455	279	279	Quercus robur	Zomereik	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	6 - 12	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1458	282	282	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	37	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1463	287	287	Ulmus hollandica 'Wredei'	Goudiep	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	15	< 20	< 6	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1469	293	293	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	71	50 - 100	12 - 18	15 - 20	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1471	295	295	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1473	297	297	Acer campestre	Veldesdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	46	30 - 50	12 - 18	7 - 10	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1475	299	299	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	48	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1477	301	301	Alnus glutinosa	Zwarte els	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	24	20 - 30	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1478	302	302	Salix alba	Schietwilg	1980	III Reguliere laanboom	Vormboom - geknot	Ruw gras	71	50 - 100	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1480	304	304	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	80	50 - 100	12 - 18	10 - 15	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1481	305	305	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	1960	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	69	50 - 100	6 - 12	5 - 7	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1488	312	312	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	30	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1489	313	313	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	55	50 - 100	6 - 12	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1494	318	318	Juglans regia	Gewone walnoot	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	12 - 18	10 - 15	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1496	320	320	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1503	327	327	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1504	328	328	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	6 - 12	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1506	330	330	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	12 - 18	7 - 10	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1508	332	332	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	6 - 12	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1512	336	336	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	6	4	96	Matig	> 15 jaar
1513	337	337	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	85	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1514	338	338	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1515	339	339	Acer campestre	Veldesdoorn	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1516	340	340	Acer campestre	Veldesdoorn	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1518	342	342	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1519	343	343	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	65	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1520	344	344	Acer campestre	Veldesdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	37	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1521	345	345	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	6 - 12	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1524	348	348	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1526	350	350	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1529	353	353	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1531	355	355	Ulmus hollandica	Hollandse iep	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	59	50 - 100	12 - 18	7 - 10	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1535	359	359	Acer campestre	Veldesdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1537	361	361	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1538	362	362	Fraxinus excelsior	Gewone es	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	26	20 - 30	< 6	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1548	372	372	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	2000	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	17	< 20	< 6	< 3	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1551	375	375	Fraxinus excelsior	Gewone es	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	33	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1552	376	376	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1553	377	377	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	36	30 - 50	6 - 12	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1554	378	378	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	28	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1559	383	383	Fagus sylvatica	Gewone beuk	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1560	384	384	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1561	385	385	Quercus robur	Zomereik	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	55	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1562	386	386	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1564	388	388	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	6 - 12	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1566	390	390	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	28	20 - 30	6 - 12	3 - 5	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1568	392	392	Fraxinus excelsior	Gewone es	1960	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	85	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1569	393	393	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1570	394	394	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	30	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1571	395	395	Alnus glutinosa	Zwarte els	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	37	30 - 50	6 - 12	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1572	396	396	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	30	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1574	398	398	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	55	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1576	400	400	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1577	401	401	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	1990	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	25	20 - 30	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1578	402	402	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	45	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1579	403	403	Fraxinus excelsior	Gewone es	1980	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	40	30 - 50	6 - 12	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1584	408	408	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	40	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1585	409	409	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig
1586	410	410	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig
1587	411	411	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	50	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1590	414	414	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30	30 - 50	12 - 18	10 - 15	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1597	421	421	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig
1599	422	422	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	36	30 - 50	12 - 18	7 - 10	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1609	433	433	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	28	20 - 30	12 - 18	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1623	447	447	Prunus cerasifera 'Nigra'	Kerspruim		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	15	< 20	6 - 12	3 - 5	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1629	453	453	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig
1642	466	466	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	47	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1648	472	472	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	25	20 - 30	12 - 18	5 - 7	4	6	4	96	Matig	> 15 jaar
1651	475	475	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30	30 - 50	12 - 18	5 - 7	0	0	0	0	Slecht	< 1 jaar
1652	476	476	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	42	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1657	481	481	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	19	< 20	6 - 12	3 - 5	4	8	4	128	Matig	5 - 15 jaar
1663	487	487	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	26	20 - 30	12 - 18	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1669	493	493	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	35	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1670	494	494	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	35	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1673	497	497	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	19	< 20	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1678	502	502	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	17	< 20	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1682	506	506	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	17	< 20	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1684	508	508	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	25	20 - 30	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1685	509	509	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	19	< 20	6 - 12	5-10	4	8	4	128	Matig	5 - 15 jaar
1687	511	511	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	34	30 - 50	12 - 18	5 - 7	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1691	515	515	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1693	517	517	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	35	30 - 50	12 - 18	7 - 10	6	6	4	144	Matig	5 - 15 jaar
1699	523	523	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	16	< 20	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1700	524	524	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	30	30 - 50	12 - 18	7 - 10	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1710	534	534	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	34	30 - 50	12 - 18	7 - 10	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1723	547	547	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Bosplantsoen	40	30 - 50	6 - 12	7 - 10	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1731	555	555	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	16	< 20	< 6	< 3	4	8	4	128	Matig	5 - 15 jaar
1736	560	560	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1742	566	566	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	90	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1743	567	567	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	24	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1745	569	569	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	30	30 - 50	12 - 18	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1754	578	578	Platanus x hispanica	Gewone plataan		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	52	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	6	8	192	Matig	> 15 jaar
1755	579	579	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	62	50 - 100	18 - 24	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1756	580	580	Platanus x hispanica	Gewone plataan		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	53	50 - 100	6 - 12	10 - 15	4	6	8	192	Matig	> 15 jaar
1759	583	583	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	66	50 - 100	18 - 24	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1768	592	592	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	102	100 - 150	> 24	15-20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1769	593	593	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	47	30 - 50	18 - 24	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1770	594	594	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	61	50 - 100	18 - 24	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1772	596	596	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	80	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1773	597	597	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1776	600	600	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	48	30 - 50	6 - 12	10 - 15	4	6	4	96	Matig	> 15 jaar
1777	601	601	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	80	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1778	602	602	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1779	603	603	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	74	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1780	604	604	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	58	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1781	605	605	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	66	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1790	614	614	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	43	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1791	615	615	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Vormboom - gekandelaberd	Ruw gras	46	30 - 50	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1795	619	619	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	26	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1798	622	622	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	26	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1801	625	625	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	48	30 - 50	6 - 12	7 - 10	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1804	628	628	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Open grond	40	30 - 50	6 - 12	5 - 7	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1806	630	630	Populus x canadensis	Canadese populier		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	44	30 - 50	18 - 24	7 - 10	4	6	4	96	Matig	5 - 15 jaar
1807	631	631	Populus alba	Witte abeel		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	28	20 - 30	6 - 12	7 - 10	4	8	4	128	Matig	5 - 15 jaar
1808	632	632	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	64	50 - 100	18 - 24	10 - 15	4	6	4	96	Matig	> 15 jaar
1809	633	633	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	66	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1810	634	634	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1811	635	635	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	12 - 18	10 - 15	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1812	636	636	Populus x canadensis	Canadese populier		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	47	30 - 50	18 - 24	10 - 15	4	6	4	96	Matig	5 - 15 jaar
1815	639	639	Fagus sylvatica	Gewone beuk		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	62	50 - 100	12 - 18	10 - 15	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1816	640	640	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	83	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1817	641	641	Fagus sylvatica	Gewone beuk		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	58	50 - 100	12 - 18	10 - 15	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1818	642	642	Populus x canadensis	Canadese populier		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	12 - 18	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1819	643	643	Populus x canadensis	Canadese populier		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	39	30 - 50	12 - 18	7 - 10	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1821	645	645	Ulmus lobel	Iep cv.		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	29	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1825	649	649	Ulmus minor	Veldiep	2020	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	9	< 20	< 6	< 3	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1827	651	651	Betula pendula	Ruwe berk		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	27	20 - 30	6 - 12	3 - 5	4	8	4	128	Matig	5 - 15 jaar
1828	652	652	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	58	50 - 100	12 - 18	10-15	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1829	653	653	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	39	30 - 50	12 - 18	7 - 10	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1834	658	658	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	49	30 - 50	12 - 18	10-15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1837	661	661	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	92	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1839	663	663	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	84	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1840	664	664	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	4	144	Matig	> 15 jaar
1841	665	665	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	70	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1842	666	666	Carpinus betulus 'Fastigiata'	Gewone haagbeuk cv.		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	33	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1843	667	667	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig
1844	668	668	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	49	30 - 50	6 - 12	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1845	669	669	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	43	30 - 50	6 - 12	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1846	670	670	Sambucus nigra	Vlier		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	15	< 20	< 6	< 3	4	8	4	128	Matig	5 - 15 jaar
1847	671	671	Acer campester Elsrijk	Veldesdoorn cv.		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	50	50 - 100	6 - 12	10 - 15	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1848	672	672	Ulmus lobel	Iep cv.		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	85	50 - 100	18 - 24	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1849	673	673	Ulmus lobel	Iep cv.		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	81	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1850	674	674	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	18	< 20	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1851	675	675	Ulmus laevis	Steeliep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	16	< 20	6 - 12	3 - 5	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1852	676	676	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Heesterbeplanting	28	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1853	677	677	betula pendula	Ruwe berk		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	16	< 20	6 - 12	3 - 5	4	8	4	128	Matig	5 - 15 jaar
1854	678	678	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	49	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1856	680	680	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	37	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1859	683	683	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	47	30 - 50	12 - 18	10 - 15	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1864	688	688	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	28	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	5 - 15 jaar
1872	696	696	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	25	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1876	700	700	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	26	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1882	706	706	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	22	20 - 30	6 - 12	3 - 5	0	0	2	0	Slecht	< 1 jaar
1884	708	708	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	32	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1886	710	710	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	27	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	8	4	128	Matig	> 15 jaar
1902	726	726	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	46	30 - 50	6 - 12	10 - 15	2	4	2	16	Slecht	1 - 5 jaar
1903	727	727	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	44	30 - 50	6 - 12	7 - 10	2	2	0	0	Slecht	< 1 jaar
1905	729	729	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	77	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1906	730	730	Ulmus 'Clusius'	Iep cv.	2005	III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	22	20 - 30	6 - 12	5 - 7	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1907	731	731	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	69	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	8	6	288	Voldoende	> 15 jaar
1908	732	732	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	60	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1909	733	733	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	62	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1910	734	734	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	67	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1911	735	735	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	68	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1912	736	736	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	79	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1954	778	778	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	34	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1955	779	779	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	63	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1956	780	780	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	72	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1957	781	781	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	77	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1958	782	782	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	64	50 - 100	12 - 18	10-15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1960	784	784	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	68	50 - 100	12 - 18	10-15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1961	785	785	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	55	50 - 100	12 - 18	10-15	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1962	786	786	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	69	50 - 100	18 - 24	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1963	787	787	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	79	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	6	8	288	Voldoende	> 15 jaar
1964	788	788	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	30	30 - 50	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1965	789	789	Fraxinus excelsior	Gewone es		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	28	20 - 30	6 - 12	5 - 7	4	4	2	32	Slecht	1 - 5 jaar
1966	790	790	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	31	30 - 50	6 - 12	5 - 7	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1967	791	791	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	30	30 - 50	6 - 12	5 - 7	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1968	792	792	Ulmus 'Clusius'	Iep cv.		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	35	30 - 50	6 - 12	5 - 7	6	8	8	384	Voldoende	> 15 jaar
1972	796	796	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	80	50 - 100	18 - 24	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1973	797	797	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	83	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1974	798	798	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	74	50 - 100	12 - 18	10 - 15	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar
1975	799	799	Ulmus glabra	Bergiep		III Reguliere laanboom	Niet vrij uitgroeiende boom	Ruw gras	74	50 - 100	12 - 18	15 - 20	6	6	6	216	Voldoende	> 15 jaar

	MAATREGELEN VEILIGHEID EN OPMERKINGEN			VERPLANTBAARHEID	
Boomnr. project	Maatregel veiligheid	Opmerking veiligheid	Opmerking onderhoud en overig	Beoordeling bovengronds	Knelpunten bovengronds
1181	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Kastanjebloedingsziekte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit; Voorzienbare ondergrondse belemmeringen; Ziekten en/of aantastingen
1185	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1232	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1245	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1246	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1249	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1252	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1253	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1255	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1263	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1272	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1290	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1291	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1292	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1294	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1298	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1300	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1301	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1303	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1304	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1305	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1311	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1317	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1323	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1333	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1335	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1336	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1342	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1355	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1356	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1358	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1360	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1361	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1383	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1389	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen; Slechte kroonopbouw
1395	Grof dood hout verwijderen (snoei); Tak(ken) innemen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken); Onbalans lengte-/diameterverhouding tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1396	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1399	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Verminderde twijg-/knopbezetting	Onvoldoende (-)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1415	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1416	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1420	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Holte (gestel)tak	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1421	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Soort (beperkende eigenschappen); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1422	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1423	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1424	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1426	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Bestratingsopdruk (ernstig)	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit; Voorzienbare ondergrondse belemmeringen
1427	Jaarlijkse inspectie	Bloedingen	Concurrentie; Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1436	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1437	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1455	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Boom op talud
1458	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1463	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1469	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1471	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1473	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1475	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1477	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1478	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1480	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Grote omvang boom; Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1481	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Kastanjebloedingsziekte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1488	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1489	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1494	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1496	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1503	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1504	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1506	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1508	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1512	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Verminderde twijg-/knopbezetting	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1513	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1514	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1515	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Onvoldoende (-)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Slechte kroonopbouw
1516	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Onvoldoende (-)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Slechte kroonopbouw
1518	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Onvoldoende (-)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1519	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1520	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Onvoldoende (-)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1521	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1524	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1526	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1529	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1531	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Onvoldoende (-)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1535	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1537	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1538	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1548	Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen	Concurrentie	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1551	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1552	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1553	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1554	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1559	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Boom op talud
1560	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1561	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Soort (beperkende eigenschappen)
1562	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte; Wilgenhoutrups	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1564	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1566	Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1568	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1569	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1570	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1571	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Soort (beperkende eigenschappen)
1572	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1574	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1576	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1577	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1578	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1579	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1584	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1585	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet relevant
1586	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet relevant
1587	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Grote omvang boom; Boom in bosplantsoen; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1590	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom in bosplantsoen
1597	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet relevant
1599	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Boom in bosplantsoen
1609	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom in bosplantsoen
1623	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1629	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet relevant
1642	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1648	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Verminderde twijg-/knopbezetting	Onvoldoende (-)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1651	Vellen (boom verwijderen)	Afgestorven boom; Iepziekte	Geen	Niet verplantbaar (X)	Dode boom
1652	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen; Scheef ontwikkelde boom
1657	Geen	Niet van toepassing	Concurrentie; Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1663	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud
1669	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Slechte kroonopbouw
1670	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Ziekten en/of aantastingen; Slechte kroonopbouw; Boom in bosplantsoen
1673	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom in bosplantsoen
1678	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Slechte kroonopbouw
1682	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom in bosplantsoen; Slechte kroonopbouw
1684	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1685	Geen	Niet van toepassing	Concurrentie; Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1687	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom in bosplantsoen; Slechte kroonopbouw
1691	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1693	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Slechte kroonopbouw
1699	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom in bosplantsoen; Scheef ontwikkelde boom; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1700	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom in bosplantsoen; Slechte kroonopbouw; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1710	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Boom in bosplantsoen; Scheef ontwikkelde boom
1723	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom in bosplantsoen
1731	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1736	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1742	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1743	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1745	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1754	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Slechte kroonopbouw; Scheef ontwikkelde boom
1755	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1756	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Slechte kroonopbouw
1759	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1768	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1769	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1770	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1772	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1773	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1776	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Grote omvang boom; Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1777	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1778	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1779	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1780	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1781	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1790	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1791	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1795	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1798	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1801	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1804	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1806	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1807	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1808	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1809	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1810	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1811	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1812	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1815	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1816	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1817	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Reuzenzwam	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1818	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1819	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1821	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1825	Geen	Niet van toepassing	Geen	Voldoende (+)	
1827	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1828	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1829	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1834	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Grote omvang boom; Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen; Slechte kroonopbouw; Scheef ontwikkelde boom
1837	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1839	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1840	Grof dood hout verwijderen (snoei); Nader onderzoek	Dood hout/afgestorven tak(ken); Iepziekte	Bestratingsopdruk (ernstig)	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1841	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1842	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1843	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet relevant
1844	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1845	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1846	Geen	Niet van toepassing	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1847	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1848	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1849	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1850	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud
1851	Geen	Niet van toepassing	Geen	Voldoende (+)	
1852	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1853	Geen	Niet van toepassing	Concurrentie; Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar)
1854	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Grote omvang boom; Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1856	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Grote omvang boom; Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1859	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Verminderde twijg-/knopbezetting	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Grote omvang boom; Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1864	Geen	Niet van toepassing	Concurrentie; Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Boom op talud; Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1872	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1876	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1882	Vellen (boom verwijderen)	Afgestorven boom	Geen	Niet verplantbaar (X)	Dode boom
1884	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1886	Geen	Niet van toepassing	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1902	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Afstervingsverschijnselen; Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1903	Vellen (boom verwijderen)	Afstervingsverschijnselen; Dikrandtonderzwam; Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Kabels en/of leidingen door verplantingskluit; Ziekten en/of aantastingen
1905	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1906	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1907	Geen	Niet van toepassing	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1908	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1909	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1910	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1911	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1912	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen door verplantingskluit
1954	Grof dood hout verwijderen (snoei); Jaarlijkse inspectie	Dood hout/afgestorven tak(ken); Essentaksterfte	Vroegtijdige groeistagnatie	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Resterende levensduur (beperkt); Vroegtijdig gestagneerde groei; Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1955	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud
1956	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud
1957	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud
1958	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud; Kabels en/of leidingen in nabijheid verplantingskluit
1960	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud
1961	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud
1962	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud
1963	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud
1964	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1965	Jaarlijkse inspectie	Essentaksterfte	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Soort (beperkende eigenschappen); Boom op talud; Resterende levensduur (beperkt); Conditieproblemen (ernstig/onherstelbaar); Ziekten en/of aantastingen
1966	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud
1967	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud
1968	Geen	Niet van toepassing	Geen	Onvoldoende (-)	Boom op talud
1972	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud
1973	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud
1974	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Onvoldoende (-)	Grote omvang boom; Boom op talud
1975	Grof dood hout verwijderen (snoei)	Dood hout/afgestorven tak(ken)	Geen	Slecht verplantbaar (- -)	Grote omvang boom; Boom op talud

	VERPLANTBAARHEID			FLORA EN FAUNA		STABILITEITSKLUIT	PROJECTINVLOED				ADVIES	PROJECTGEGEVENS						
Boomnr. project	Functiecategorie	Leeftijd (klasse)	Monetaire boomwaarde	Flora en fauna	Opmerking flora en fauna	Minimale straal stabiliteitskluit	Knelpunt 1	Gevolg knelpunt 1	Invloed knelpunt 1	Prognose projectinvloed	Advies	Projectnaam	Datum opname	Naam adviseur	Organisatie adviseur	X-coördinaat	Y-coördinaat	Boompunt op kaart
1181	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ -	Holte; stam		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121803,9909	479337,058	Juist
1185	Korte levensduur	20 - 30 jaar	€ 3.000,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121815,227	479350,8694	Juist
1232	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122074,0274	479608,4806	Juist
1245	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122083,5197	479619,5759	Juist
1246	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122091,094	479626,148	Juist
1249	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122107,871	479640,702	Juist
1252	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122112,799	479645,075	Juist
1253	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122117,886	479649,624	Juist
1255	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122141,041	479672,651	Juist
1263	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122151,005	479685,799	Juist
1272	Korte levensduur	30 - 50 jaar	€ 2.250,00	Holte; stam		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122177,646	479723,925	Juist
1290	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122236,381	479791,002	Juist
1291	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122240,648	479795,008	Juist
1292	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122244,913	479798,615	Juist
1294	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122260,628	479813,382	Juist
1298	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122283,703	479845,501	Juist
1300	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122286,895	479851,569	Juist
1301	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122290,477	479857,761	Juist
1303	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122293,758	479863,555	Juist
1304	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122297,083	479869,098	Juist
1305	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122300,063	479874,47	Juist
1311	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122322,759	479915,295	Juist
1317	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122346,011	479961,112	Juist
1323	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122347,63	480003,104	Juist
1333	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122329,879	480064,71	Juist
1335	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122327,155	480075,847	Juist
1336	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.750,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122328,209	480079,568	Juist
1342	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.750,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122310,014	480117,694	Juist
1355	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122268,069	480180,514	Juist
1356	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122265,906	480182,352	Juist
1358	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122265,048	480183,619	Juist
1360	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122259,292	480191,691	Juist
1361	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122258,506	480191,918	Juist
1383	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122217,884	480272,068	Juist
1389	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122205,629	480302,03	Juist
1395	Korte levensduur	30 - 50 jaar	€ 2.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122190,089	480338,762	Juist
1396	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122188,027	480346,127	Juist
1399	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122186,171	480352,75	Juist
1415	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122173,959	480413,15	Juist
1416	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.750,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122174,804	480416,99	Juist
1420	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Holte; kroon		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122170,344	480450,495	Juist
1421	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122168,639	480468,548	Juist
1422	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122168,831	480474,609	Juist
1423	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ -	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122167,709	480481,06	Juist
1424	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 6.750,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122167,805	480484,742	Juist
1426	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.750,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122167,176	480498,487	Juist
1427	Korte levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122162,133	480499,629	Juist
1436	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.750,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122183,918	480597,34	Juist
1437	Korte levensduur	30 - 50 jaar	€ 2.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122185,673	480603,619	Juist
1455	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122222,748	480705,227	Juist
1458	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122217,5992	480714,3649	Juist
1463	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122232,738	480731,679	Juist
1469	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122238,407	480760,056	Juist
1471	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122239,067	480767,341	Juist
1473	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122240,032	480772,237	Juist
1475	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122238,682	480777,663	Juist
1477	Korte levensduur	30 - 50 jaar	€ 2.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122238,405	480783,617	Juist
1478	Korte levensduur	30 - 50 jaar	€ 2.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122237,987	480791,465	Juist
1480	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122237,522	480806,669	Juist
1481	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ -	Holte; stam		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122230,127	480811,415	Juist
1488	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122220,546	480851,859	Juist
1489	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Holte; stam		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122229,9585	480852,9681	Juist
1494	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122226,821	480865,483	Juist
1496	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122224,911	480872,942	Juist
1503	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122221,119	480883,634	Juist
1504	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122219,048	480890,128	Juist
1506	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122216,642	480897,541	Juist
1508	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122213,958	480905,27	Juist
1512	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122211,739	480911,551	Juist
1513	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122209,258	480919,219	Juist
1514	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122198,868	480924,074	Juist
1515	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122193,339	480935,134	Juist
1516	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122193,644	480935,872	Juist
1518	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122190,413	480942,095	Juist
1519	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122198,435	480946,309	Juist
1520	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122189,001	480946,546	Juist
1521	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122196,351	480953,859	Juist
1524	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122186,352	480962,554	Juist
1526	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122194,515	480969,53	Juist
1529	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122195,023	480976,851	Juist
1531	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122187,475	480986,987	Juist
1535	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122210,919	481012,138	Juist
1537	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122219,157	481024,461	Juist
1538	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122242,695	481056,625	Juist
1548	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122276,858	481074,511	Juist
1551	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122286,093	481078,388	Juist
1552	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122293,927	481082,543	Juist
1553	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122297,44	481084,561	Juist
1554	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122301,33	481086,843	Juist
1559	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122325,795	481099,346	Juist
1560	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122338,37	481107,086	Juist
1561	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122326,801	481110,609	Juist
1562	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122346,44	481111,358	Juist
1564	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122350,087	481113,913	Juist
1566	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122351,626	481121,493	
1568	Lange levensduur		€ -	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122378,517	481130,787	Juist
1569	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122383,419	481133,915	Juist
1570	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122388,802	481136,796	Juist
1571	Korte levensduur		€ 2.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122379,029	481137,932	Juist
1572	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 5.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122393,305	481139,291	Juist
1574	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122402,068	481146,61	Juist
1576	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122435,628	481178,627	Juist
1577	Korte levensduur	30 - 50 jaar	€ 2.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122436,821	481180,631	Juist
1578	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122439,375	481181,899	Juist
1579	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122443,073	481187,093	Juist
1584	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122454,517	481215,661	Juist
1585	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig		Niet aanwezig	Geen	Geen	Geen	Niet aanwezig	Niet aanwezig	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122454,614	481215,938	Boom niet aanwezig
1586	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig		Niet aanwezig	Geen	Geen	Geen	Niet aanwezig	Niet aanwezig	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122456,093	481218,453	Boom niet aanwezig
1587	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122456,265	481218,898	Juist
1590	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122457,642	481221,882	Juist
1597	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig		Niet aanwezig	Geen	Geen	Geen	Niet aanwezig	Niet aanwezig	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122459,732	481223,816	Boom niet aanwezig
1599	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122460,01	481223,873	Juist
1609	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122461,249	481228,91	Juist
1623	Korte levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.500,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122471,142	481234,117	Juist
1629	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig		Niet aanwezig	Geen	Geen	Geen	Niet aanwezig	Niet aanwezig	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122464,263	481239,503	Boom niet aanwezig
1642	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122467,505	481248,987	Juist
1648	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122477,879	481253,817	Juist
1651	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122479,866	481255,054	Juist
1652	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122467,708	481256,775	Juist
1657	Korte levensduur	30 - 50 jaar	€ 2.250,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122471,2303	481259,5427	Juist
1663	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122483,958	481262,232	Juist
1669	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122471,51	481265,157	Juist
1670	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122471,927	481265,62	Juist
1673	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122474,874	481267,365	Juist
1678	Lange levensduur		€ -	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122473,128	481269,881	Juist
1682	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122475	481273,646	Juist
1684	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122484,925	481274,831	Juist
1685	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122475,639	481274,838	Juist
1687	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122474,548	481277,51	Juist
1691	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122485,974	481279,152	Juist
1693	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122477,855	481279,735	Juist
1699	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	13-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122476,628	481283,565	Juist
1700	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122476,198	481285,612	Juist
1710	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122477,1338	481291,5452	Juist
1723	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.500,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122470,9988	481301,1642	Juist
1731	Korte levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.500,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122465,622	481309,044	Juist
1736	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122459,783	481314,375	Juist
1742	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122461,271	481324,684	Juist
1743	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122446,189	481329,435	Juist
1745	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122450,972	481337,74	Juist
1754	Lange levensduur	40 - 50 jaar	€ 8.000,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122420,839	481359,709	Juist
1755	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122423,996	481365,772	Juist
1756	Lange levensduur	40 - 50 jaar	€ 8.000,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122412,931	481366,975	Juist
1759	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122418,15	481370,805	Juist
1768	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,50 tot 3,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122403,715	481382,826	Juist
1769	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122397,026	481386,746	Juist
1770	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122390,612	481390,549	Juist
1772	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122377,653	481398,876	Juist
1773	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Nest; kroon		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122356,409	481410,284	Juist
1776	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122336,978	481420,683	Juist
1777	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122288,077	481447,061	Juist
1778	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122281,074	481449,95	Juist
1779	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Nest; kroon		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122237,537	481469,995	Juist
1780	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122231,408	481472,514	Juist
1781	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122224,284	481475,347	Juist
1790	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122046,819	481584,214	Juist
1791	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122040,78	481589,047	Juist
1795	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	122012,968	481608,191	Juist
1798	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121971,946	481629,541	Juist
1801	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121928,326	481645,571	Juist
1804	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121693,71	481657,578	Juist
1806	Korte levensduur	20 - 30 jaar	€ 3.000,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121677,033	481661,846	Juist
1807	Korte levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121673,855	481662,703	Juist
1808	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.500,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121724,389	481663,664	Juist
1809	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.500,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121716,969	481663,854	Juist
1810	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.500,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121709,31	481664,106	Juist
1811	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121703,095	481664,321	Juist
1812	Korte levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.500,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121671,966	481664,511	Juist
1815	Lange levensduur	90 - 100 jaar	€ 6.000,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121729,602	481664,991	Juist
1816	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121689,875	481664,992	Juist
1817	Lange levensduur	75 - 100 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121729,873	481666,419	Juist
1818	Korte levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121667,829	481666,736	Juist
1819	Korte levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121664,136	481668,963	Juist
1821	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121658,793	481674,103	Juist
1825	Lange levensduur	< 10 jaar	€ 2.250,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121654,495	481677,98	Juist
1827	Korte levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.500,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121661,563	481683,759	Juist
1828	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121657,809	481684,172	Juist
1829	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121653,978	481687,107	Juist
1834	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121644,872	481693,729	Juist
1837	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.500,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121642,529	481695,179	Juist
1839	Lange levensduur	90 - 100 jaar	€ 6.000,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121636,289	481698,992	Juist
1840	Lange levensduur	50 - 75 jaar	€ 7.500,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121635,273	481699,165	Juist
1841	Lange levensduur	70 - 80 jaar	€ 6.750,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121632,084	481700,961	Juist
1842	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121617,978	481709,716	Juist
1843	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig	Niet aanwezig		Niet aanwezig	Geen	Geen	Geen	Niet aanwezig	Niet aanwezig	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121611,323	481715,962	Boom niet aanwezig
1844	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121599,728	481722,653	Juist
1845	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121597,156	481724,461	Juist
1846	Korte levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.500,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121587,264	481731,385	Juist
1847	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121583,52	481734,114	Juist
1848	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121573,703	481742,637	Juist
1849	Lange levensduur	30 - 50 jaar	€ 8.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121562,24	481752,914	Juist
1850	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121552,433	481753,62	Juist
1851	Lange levensduur	0 - 10 jaar	€ 1.750,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Verplanten	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121538,272	481770,79	Juist
1852	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121535,826	481774,925	Juist
1853	Korte levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.500,00	Geen		> 1,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121535,137	481775,653	Juist
1854	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels binnen stabiliteitskluit	Onhoudbaar	Onhoudbaar	Vellen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	14-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121524,861	481811,303	Juist
1856	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121522,972	481816,886	Juist
1859	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121521,297	481822,352	Juist
1864	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121516,204	481844,203	Juist
1872	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121510,33	481886,551	Juist
1876	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121510,809	481894,412	Juist
1882	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121515,158	481904,896	Juist
1884	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121512,293	481905,261	Juist
1886	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121511,5	481905,806	Juist
1902	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121533,546	481996,494	Juist
1903	Lange levensduur		€ -	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121535,348	482001,254	Juist
1905	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121552,9	482046,7	Juist
1906	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Beperkt	Beperkt	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121560,089	482067,992	Juist
1907	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121565,829	482082,755	Juist
1908	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121568,515	482090,838	Juist
1909	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121574	482105,992	Juist
1910	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121576,195	482113,63	Juist
1911	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121578,973	482120,952	Juist
1912	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121581,584	482128,859	Juist
1954	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121650,548	482341,975	Juist
1955	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121663,235	482344,245	Juist
1956	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121667,152	482351,056	Juist
1957	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121678,91	482371,457	Juist
1958	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121683	482378,503	Juist
1960	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121686,9	482384,725	Juist
1961	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,50 tot 1,75 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121691,217	482391,714	Juist
1962	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121695,702	482398,088	Juist
1963	Lange levensduur	30 - 40 jaar	€ 8.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121700,03	482404,417	Juist
1964	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121714,644	482426,949	Juist
1965	Lange levensduur		€ -	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121730,804	482451,489	Juist
1966	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121735,311	482458,619	Juist
1967	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121740,659	482467,722	Juist
1968	Lange levensduur	10 - 20 jaar	€ 2.750,00	Geen		1,25 tot 1,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121746,231	482477,159	Juist
1972	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Boombeschermende maatregelen	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121764,628	482523,084	Juist
1973	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		2,25 tot 2,50 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121773,458	482555,529	Juist
1974	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	16-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121778,379	482585,517	Juist
1975	Lange levensduur	20 - 30 jaar	€ 4.250,00	Geen		1,75 tot 2,25 m	Herinrichting wegprofiel	Schade aan wortels buiten stabiliteitskluit	Aanzienlijk	Aanzienlijk	Grasbetontegels niet aanbrengen binnen kroonprojectie	BEA P22421 Ouderkerkerdijk Binnenweg Amsterdam	12-9-2022	Simon van der Burg	Bomenwacht Nederland	121780,715	482607,369	Juist
			€ 894.000,00															